


Unterwasser-Drucksensor

Befestigung in der Zisterne



Steckermontage



5,0 mm abmanteln



Abschirmung zurückfalten, mittlere Leitern abschneiden
30 mm Kupferstift hineinstecken



F-Stecker aufschrauben

